


黒板は定期点検が必要です。



定期点検で事故防止を

文部科学省は、近年に起きた上下黒板の脱落事故を踏まえ、改めて黒板の維持管理の重要性の共有と、施設の劣化状況等の点検をし、必要に応じて適切な措置を講じるよう通知を発令しています。施設の劣化状況点検はより一層求められています。

毎学年1回定期の点検が必要です。



検査の記録を残しませんか？



検査費用 ¥0

検査は約15分(1教室)、検査費用は無料です。黒板の異常検知時には、メンテナンス方法をご紹介します。

- ・見えづらい → 表面の貼り替え修理
- ・周辺機器の寿命 → クリーナー等交換提案

低コストで黒板再生



表面の貼り替え修理ならリーズナブルに、板書が読みやすい・書きやすい・きれいに消せる黒板に生まれ変わります。

黒板のメンテナンスは
5年が目安です。

ホワイトボードも対応可

セルフチェック

まずは下記項目を確認してみてください。
1点でも思い当たったらご相談を！

要注意！

- 黒板のガタつき
- 枠の緩み、角の隙間
- チェーンに異音(上下黒板)

寿命の恐れ

- チョークが乗らない、滑る
- 消しても跡が残る
- 反射して光る



実際の施工風景 ※備品は学校側の許可を得て使用しています
作業完了後、清掃します

検査・貼替施工のスケジュール例 / 1 教室

→検査は約15分で完了
※検査費無料

- 16時 搬入作業・黒板取外し
- 17時 黒板貼替・取付
- 18時 作業完了・清掃

※板面貼り替えは固定黒板のみ
※搬入経路により作業時間の変動があります

株式会社 オーエスピー 沖縄

沖縄県知事許可(般-4)第113338号

■本社 〒904-0116 沖縄県中頭郡北谷町北谷1-12-3
受付時間:平日8:30~17:30 ※土日祝祭日を除く

Tel.098-921-7577 Fax.098-936-5211

■東京営業所 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3丁目25番18号 オーエス東京ビル
Tel.0120-380-495 Fax.0120-380-496
<https://jp.os-worldwide.com/osbee/> b.info@os-worldwide.com

■製品仕様は2023年4月現在のものです。予告なく変更する場合があります。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。

キモチを大切に